



NERCLEAN® 70

LIMPIADOR PARA MADERA DE TECA Y TROPICALES

MANUAL DE INFORMACIÓN Y APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- La madera para exteriores adquiere un color gris al intemperizarse, provocada por hongos y micro organismos.
- **NERCLEAN® 70** Es un polvo que al mezclarse con agua caliente, produce un poderoso detergente para tratar la madera que elimina de forma fácil el color grisáceo. Ideal para limpiar la madera antes de aplicar aceites protectores.



USOS RECOMENDADOS

Es un producto altamente recomendado para limpiar y blanquear las manchas grises de agua en los decks y muebles de madera (sillas, camastros, mesas, etc), ventanas, puertas, marcos de puertas, terrazas, etc., fabricadas en madera de: Teca, Tzalam, Jatoba, Machinche, Cumarú, Olivo, Tornillo e incluso Pino. y otras maderas tropicales utilizadas en la fabricación de muebles y pisos para exterior



SISTEMA RECOMENDADO

Directamente al sustrato NERCLEAN® 70 (solución al 10% en agua caliente).

PREPARACION

La madera a blanquear debe estar sin recubrimiento alguno, ceras ni aceites, pintura o barnices.

En caso necesario, utilice el removedor de pintura NERVION® AF-1400, lijas y raspadores adecuados para quitar los barnices o pintura existentes.

PREPARACION DEL NERCLEAN® 70.

Este producto se presenta bote de 1.00 kilo y se tiene que diluir en 10 Litros de agua caliente para preparar la solución

EQUIPO DE APLICACIÓN

Se recomienda utilizar fibra verde, negra, de metal para fregar, dependiendo del grado de suciedad que tenga.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Siempre use guantes de latex, ropa de seguridad y protección ocular (lentes) cuando utilice este producto.
2. Preparar la solución de NERCLEAN® 70, utilizando 10 L de agua caliente y 1 kilo de NERCLEAN® 70, mezclarlos perfectamente hasta que los cristales estén completamente disueltos.



3. Es importante que no se aplique este material sobre madera que se encuentra sellada o pintada ya que el material no lograría penetrar.
4. Se puede utilizar removedor de pintura NERVION AF-1400, para eliminar los rastros de pintura y/o barnices que tenga, así como raspadores, espátulas y herramienta adecuada para dicho efecto.
5. Aplique la solución caliente con una fibra verde o negra o metálica para fregar, dependiendo de que tan sucia este la superficie. Aplique

abundantemente, talle y deje que la solución descansa en la superficie aproximadamente 3 minutos hasta que la misma se haya aclarado al tono deseado. Si la solución se enfría antes de que haya finalizado el trabajo, vuelva a calentarla pero no deje que esta hierva.



6. Enjuague la superficie blanqueada varias veces con agua limpia y déjela secar, es muy recomendable utilizar equipos a presión tipo KÄRCHER. Pase un paño oscuro sobre la madera seca para verificar que no quedan restos del limpiador. Verifique que no hayan restos de polvo. Si el polvo persiste, enjuague la superficie nuevamente con agua limpia y déjela secar.



7. Dejar secar la superficie al menos 24 horas.



8. Una vez seca la superficie esta lista para recibir el NEROIL 2100.



9. Mantener los envases perfectamente cerrados, ya que la exposición de los materiales al medio ambiente puede ocasionar que pierdan sus propiedades.

PRECAUCION

Este producto deberá aplicarse en áreas bien ventiladas y con el equipo de seguridad adecuado como son mascarilla con doble filtro de carbón activado, goggles, ropa de algodón y guantes, ya que contiene substancias cuya inhalación prolongada puede afectar la salud. Consulte a su asesor técnico antes de aplicar.

RENDIMIENTO TEÓRICO

20 m² / L. Rendimiento variable, ya que depende del tipo y porosidad de la madera que se vaya a aclarar.

ESPESOR SECO RECOMENDADO

No aplica

PROPIEDADES FISICAS

Color	Cristales blancos
Componentes	1
Densidad	1.9000 g/cm ³
Sólidos en peso	> 95 %

NOTA: Las personas hipersensibles deberán usar indumentaria de protección, guantes y cremas de protección para la cara, manos y otras áreas expuestas.

ALMACENAJE

Este material conservado en el recipiente original, herméticamente cerrado y almacenado en un lugar seco, bien ventilado y fresco (50% H.R. y 25°C), tendrá una vida de 12 meses para el polvo, a partir de la fecha de caducidad del producto.

OBSERVACIONES

No se deberá de aplicar este producto si la temperatura ambiente está debajo de 4°C o por arriba de los 43°C. La humedad relativa deberá ser inferior al 90%.

NOTA

Para su empleo en maderas tropicales como: Teca, Tzalam, Jatoba, Machinche, Cumarú, Olivo, Tornillo e incluso Pino.

Siempre usar guantes de latex, ropa de algodón, goggles, respiradores, para el correcto empleo de este producto.

Es importante evitar el contacto con superficies

Metálicas ya que es una solución ácida, si fuera así, enjuagar inmediatamente con agua limpia.

No mezclar con productos que contengan cloro ya que podrían provocar gases altamente tóxicos.

Estas sugerencias y datos están basados en información actualizada y son ofrecidas de buena fe pero sin garantía en lo concerniente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera del control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo; las muestras le serán proporcionadas por la empresa.