



PEMEX RE-30-B MODIFICADO NORMA

RECUBRIMIENTO ESPECIAL PARA ALTAS TEMPERATURAS.

MANUAL DE APLICACIÓN

SISTEMA RECOMENDADO

PEMEX RE 30-B MODIFICADO NORMA directo al sustrato.

PREPARACION DE SUPERFICIE

ACERO

Limpia con abrasivos a presión (Sandblast) de acuerdo a SSPC-SP 5 (Limpieza a metal blanco), SSPC-SP 10 (Cercano a metal blanco) o como mínimo SSPC-SP 6 (Limpieza a metal grado comercial), dejando un perfil de anclaje de 2 a 3 milésimas de pulgada. Una vez que se ha "sandblastado" todo el sustrato no deberá permanecer más de tres horas sin primario en ambientes húmedos-salinos, ya que en caso contrario comenzará la aparición de lagunas de óxido en la superficie ya "sandblastada". En caso de que no sea posible la aplicación de dichos métodos de limpieza (óptimos) antes citados, se recomienda la utilización de otros métodos de limpieza mecánicos como: SSPC-SP 2, SSPC-SP 3, etc. Las resistencias de los sistemas involucrados se verán afectadas dependiendo del tratamiento de superficie que se seleccione. Remover los residuos abrasivos o polvo de la superficie a pintar, ya que ésta deberá estar libre de polvo, grasa ó de cualquier otro contaminante para su imprimación. Acto seguido se procederá a la aplicación del primario tan pronto como sea posible para evitar la oxidación.

ADELGAZADOR

No se requiere.

EQUIPOS DE APLICACION

Pistola de aire convencional pistola H.V.L.P.

PROCEDIMIENTO DE APLICACION

1. Verificar que el producto se encuentra en su fecha de caducidad.
2. Agitar el producto perfectamente bien ya que por la alta densidad que presentan los productos PEMEX RE-30-B MODIFICADO NORMA, los pigmentos tienden a asentarse, por lo que hay que agitar muy bien el producto ayudándose con agitadores manuales o mecánicos y agitar el producto poniendo especial atención en remover los fondos (asientos) por un periodo de 3 a 5 minutos o hasta que el producto ya no presente asentamiento alguno.
3. Antes de comenzar a realizar la aplicación, debe asegurarse de que la pieza a pintar se encuentra ya preparada, es decir, ya cuenta con una preparación de superficie, se recomienda dejar un tratamiento de superficie SSPC-SP-5 limpieza a metal blanco (sandblast con chorro abrasivo seco) o en su defecto un SSPC-SP-6 limpieza a metal comercial. El tener un buen tratamiento de superficie nos garantiza un excelente desempeño del producto.
4. Se realizará la aplicación con pistola de aspersión convencional, HVLP, EPA o airless. La técnica de aplicación se llevará a cabo de manera horizontal considerando unos traslapes o empalmes al 50% para eliminar cualquier punto ciego donde pudiera quedar sin pintura y originar problemas posteriores.
5. Dejar un tiempo de oreo de 10 a 15 minutos antes de proceder a realizar la aplicación de la segunda mano.
6. Realizar la aplicación de la segunda mano de manera perpendicular a la primer mano y seguir considerando los traslapes o empalmes al 50%.
7. *****IMPORTANTE***** Este producto no seca al aire, por lo que podrá sentirse

una película tierna o pegajosa por lo que es muy importante realizar un curado previo antes de someter la pieza a las temperaturas de operación. El curado consiste en someter la pieza a una temperatura de 250 °C por un tiempo mínimo de una hora. Después de ese tiempo se podrá dejar enfriar la pieza a temperatura ambiente antes de someterla a la temperatura de operación o directamente se podrá elevar la temperatura hasta su temperatura máxima continua de 600 °C o hasta 650 °C si es intermitente.

8. Lavar perfectamente el equipo de aplicación después de haberlo utilizado.

9. **NOTA:** Durante la aplicación y determinación de espesores es muy importante no depositar más de 2.0 mils de espesor seco ya que a un espesor mayor de 2.0 mils existe la posibilidad de que se presenten craquelamientos o desprendimientos por alto espesor.

PRECAUCION

Este producto deberá aplicarse en áreas bien ventiladas y con el equipo de seguridad adecuado como son mascarillas con doble filtro de carbón activado, goggles, ropa de algodón y guantes, ya que contiene sustancias cuya inhalación prolongada puede afectar la salud. Consulte a su asesor técnico antes de aplicar.

CONDICIONES DE APLICACION

No se aplique este producto si la temperatura ambiente está abajo de 4°C o por arriba de los 43°C. La humedad relativa deberá ser inferior a 80%.

ALMACENAJE

Conservados en el recipiente original herméticamente cerrados y almacenados en un lugar fresco, seco y bien ventilado
12 meses

OBSERVACIONES

Para que la película alcance un curado completo, deberá someterse a una temperatura de 260 °C durante 1 hora, como mínimo (lo anterior no aplica cuando se utiliza este producto como aluminio soldable).

Cumple satisfactoriamente con la norma

NRF-053-PEMEX-2006.

SISTEMAS DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA A BASE DE RECUBRIMIENTOS PARA INSTALACIONES SUPERFICIALES.

Se puede incluir una capa de primario inorgánico de zinc para evitar corrosión bajo película.

Para que la película alcance un curado completo (duro), habrá de someterse a una temperatura de 250 °C durante una hora aproximadamente como mínimo.

*****IMPORTANTE*****

Para obtener los mejores desempeños de este producto se debe de contemplar los siguientes aspectos:

- 1.- Se tendrá que emplear un tratamiento de superficie con limpieza a chorro con abrasivo seco (sandblast) para permitir el anclaje del producto en el sustrato.



PEMEX RE-30-B MODIFICADO NORMA

RECUBRIMIENTO ESPECIAL PARA ALTAS TEMPERATURAS.

MANUAL DE APLICACIÓN

2.- Hay que considerar que por ser pigmentos a base de óxidos de metales son productos con una densidad muy alta (pesados) por lo que tenderá a presentar asentamientos del pigmento en el fondo del envase que lo contenga, por lo que se recomienda que antes de proceder a realizar la aplicación se realice una agitación ya sea de forma manual o mecánica (agitadores mecánicos o neumáticos) por un tiempo de 3 a 5 minutos asegurándose de que se han eliminado todos los asentamientos y de ésta forma asegurar la completa homogenización del producto.

ATENCIÓN/GARANTÍA

Estas sugerencias y datos están basados en información actualizada y son ofrecidas de buena fe sin garantía en lo concerniente a la aplicación del producto ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera del control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo; las muestras le serán proporcionadas por la empresa.

NOTA: Las personas hipersensibles deberán usar indumentaria de protección, guantes y cremas de protección para la cara, manos y otras áreas expuestas.

X41-27-30BM