

MANUAL DE APLICACIÓN

SISTEMA RECOMENDADO

POMOTOR PRA5, directamente al sustrato.

PREPARACION DE SUPERFICIE

PLÁSTICOS

Dependiendo el tipo de sustrato a recubrir se recomienda una limpieza con un solvente que no ataque al plástico, regularmente se emplea, Alcohol Isopropílico, Alcohol Etilico o Acetona (lijado superficial con fibra scotch® Opcional). Limpiar nuevamente con los solventes anteriores, secar y aplicar el recubrimiento apropiado.

ADELGAZADOR

NO SE REQUIERE

EQUIPOS DE APLICACION

Airless, HVLP, Convencional.

PROCEDIMIENTO DE APLICACION

1. Antes de proceder a realizar el tratamiento de superficie será necesario asegurarnos de que el sustrato se encuentra libre de polvo, grasa, aceite, o cualquier tipo de contaminante que afecte la preparación de superficie. Referirse a la sección de PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.
2. Antes del manejo del material es importante que tenga puesto el equipo de protección adecuado (lentes de seguridad, respirador, guantes y ropa de algodón) para evitar un riesgo a la salud.
3. El producto viene listo para su utilización por lo que no es necesario diluirlo.
4. Cargar el vaso del equipo de aplicación (aspersión convencional) con el PROMOTOR PRA5.
5. Hacer la aplicación del producto en una sola mano, NO DILUIR EL PRODUCTO, ya que se entrega listo para aplicar.
6. Aplicar el material en manos paralelas y perpendiculares sin sobrepasar el espesor recomendado ya que existe el riesgo de que exista delaminación entre capas o una pobre adherencia entre el sustrato y el acabado. Por eso es muy importante no dejar espesores mayores a 1 mils de espesor seco.
7. Dejar orear entre mano y mano un tiempo máximo de 5 min.
8. Dejar secar completamente la película aplicada de PROMOTOR PRA5 por tiempo de 15 a 20 min y proceder a aplicar el acabado que más se adecuó a sus necesidades, siguiendo el manual de aplicación del producto (acabado).
9. Limpiar el equipo utilizado con solvente S-124 para mantener el equipo limpio y funcional.
11. NO MEZCLAR EL PROMOTOR PRA5 CON OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS.
12. Mantenga el envase bien cerrado en su contenedor original y fuera del alcance de los niños.

PRECAUCION

Este producto deberá aplicarse en áreas bien ventiladas y con el equipo de seguridad adecuado como son mascarillas con doble filtro de carbón activado, goggles, ropa de algodón y guantes, ya que contiene sustancias cuya inhalación prolongada puede afectar la salud. Consulte a su asesor técnico antes de aplicar.

CONDICIONES DE APLICACION

No se aplique este producto si la temperatura ambiente está abajo de 4°C o por arriba de los 43°C. La humedad relativa deberá ser inferior a 80%.

ALMACENAJE

Conservados en el recipiente original herméticamente cerrados y almacenados en un lugar fresco, seco y bien ventilado

12 MESES

OBSERVACIONES

Las bajas temperaturas ocasionan un aumento de viscosidad en este producto, si esto ocurre, suba la temperatura del producto a 25°C, utilizando un baño maría y agítelo, sus propiedades no se verán afectadas por este motivo.

No se recomienda aplicar más de una mano ya que esto ocasionaría problemas con la adherencia entre capas y la apariencia del acabado.

No se recomienda aplicar sobre metales, ningún tipo de recubrimiento, plásticos flexibles como vinil de tapicería ni policarbonato.

*** IMPORTANTE *** antes de la utilización de éste producto deberá consultarse la hoja de datos de seguridad. El producto tiende a ser irritante de aparato respiratorio, ojos y piel por lo que se deberá utilizar el equipo de protección adecuado. Utilizar solo la cantidad necesaria para tratar la superficie. Aplicar solamente el espesor recomendado.

ATENCIÓN/GARANTÍA

Estas sugerencias y datos están basados en información actualizada y son ofrecidas de buena fe sin garantía en lo concerniente a la aplicación del producto ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera del control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo; las muestras le serán proporcionadas por la empresa.

NOTA: Las personas hipersensibles deberán usar indumentaria de protección, guantes y cremas de protección para la cara, manos y otras áreas expuestas.

Z11-49-SPRA